






موقع المشروع : ولاية السيب - المعبيلة

الأعمال المنتجزة Work Performed

- الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة %65 1nternal paint work is on progress 65%
 - أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة %97 Tile work is on progress 97%
 - الدهان الخارجي قيد التنفيذ بنسبة %75 External Paint is on progress 75%
 - أعمال الألمنيوم قيد التنفيذ بنسبة %75 Aluminium work is on progress 75%
- تركيب الأبواب الخشبية قيد التنفيذ بنسبة %60 Wooden Doors installation is on progress 60%





نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%80

مقاول المشروع تثمير للمشاريع الشــاملة





















10 دقائق إلى **الشارع العام**



9 دقائق إلى **مسقط مـول**



7 دقائق إلى **شـارع مسقط السـريع**



7 دقائق إلى **نستو**

ولاية السيب - المعبيلة

Seeb - Maabela

تثمير للمشاريع المشاريع المشاوع المشروع مقاول تثمير العقارية المطور العقارية المشروع تسليم المشروع المشروع

