

**PROGRESS REPORT** 

September بستمبر

2024 Γ•Γε

تقسرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

## الأعمال المنجزة Work Performed

استمرار أعمال الصبغ والديكورات الداخلية Ongoing interior painting

1

اكتمال أعمال تركيب بلاط الأرضية Floor tile installation completed.

2

استمرار أعمال تركيب الأبواب Door installation progressing.

3

تقدم أعمال الصبغ الخارجي Ongoing exterior painting

4

تقدم أعمال تركيب النوافذ Window installation is progressing steadily.

5



## نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE


%100

%60






















مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى **بُـرج الصحـوة** 



2 دقيقة إلى **الشارع العام** 



7 دقائق إلى **سيتي سنتر** 

الموالح الجنوبية

تثمير للمشاريع المشاريع المشاروع مقاول تثمير العقارية تثمير العقارية المشاروع المشا

