



T27

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

July

2026

يوليو

٢٠٢٦

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر - غلا العرفان

الأعمال المنجزة

Work Performed

أعمال الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ بنسبة 79%
Structure Work is on progress 79%

1

أعمال المباني قيد التنفيذ بنسبة 57%
Block Work is on progress 57%

2

أعمال اللياسة قيد التنفيذ بنسبة 7%
Plaster Work is on progress 7%

3

أعمال الكهرباء قيد التنفيذ بنسبة 11%
Electrical Work is on progress 11%

4

أعمال التمديدات الصحية قيد التنفيذ بنسبة 11%
Plumbing Work is on progress 11%


5

أعمال مكافحة الحريق قيد التنفيذ بنسبة 13%
Fire Work is on progress 13%

6

أعمال الأنظمة الإلكترونية قيد التنفيذ بنسبة 11%
ELV Work is on progress 11%

7



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%35

مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





تتمير 27



09 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



8 دقائق إلى
مسقط جراند مول



5 دقائق إلى
الشارع العام



10 دقائق إلى
مول عُمان

بوشر - غلا العرفان

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



اكتوبر 2027



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

