



October

أكتوبر



موقع المشروع : بوشــر - غلا العرفان

## الأعمال المنجزة Work Performed

اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة %90 Internal Plaster work is on 90%

1

أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة %55 Tile work is on progress 55%

2

اللياسة الخارجية قيد التنفيذ بنسبة %60 External Plaster is on progress 60%

3

الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة %40 Internal paint work is on progress 40%


4



## نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%65

%100


















11 دقيقة إلى مطار مسقط الدولي



12 دققية إلى **مسقط هيلز** 



5 دقائق إلى **الشـارع السريع** 



11 دقيقة إلى **عمان مول** 

بوشــر - غلا

تثمير للمشاريع المشاويع المشروع مقاول تثمير العقارية المطور العقارية المشروع العقارية المشروع المش

