



## PROGRESS REPORT

February

2026

فبراير

٢٠٢٦

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر - بالقرب من مركز بوشر الصحي

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

- 1 الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 95%  
Internal paint is on progress 95%
- 2 أعمال البلاط تم الانتهاء منها  
Tile work completed
- 3 الدهان الخارجي تم الانتهاء منه  
External Paint completed
- 4 أعمال الألمنيوم تم الانتهاء منها  
Aluminium work completed
- 5 تركيب الأبواب الخشبية تم الانتهاء منه  
Wooden Doors installation completed
- 6 تنسيق الموقع الخارجي تم الانتهاء منه  
Landscape completed
- 7 أعمال إيبوكسي المواقع قيد التنفيذ  
Parking Epoxy work is on progress

9870.18 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



## نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%99

مقاوم المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





  
10 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي

  
6 دقائق إلى  
مسقط جراند مول

  
4 دقائق إلى  
شارع مسقط السريع

  
4 دقائق إلى  
مول عُمان

## بوشر Bowsher

تتمير للمشاريع  
الشاملة



مقاوم  
المشروع

تتمير العقارية



المطور  
العقاري

مارس 2026



تسليم  
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME