



PROGRESS REPORT

May مايو
2025 ٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر - بالقرب من مركز بوشر الصحي

الأعمال المنجزة Work Performed



جارٍ تنفيذ أعمال اللياسة الخارجية بنسبة 50%
External Plaster is on progress 50%

1

جارٍ تنفيذ أعمال الدهان الداخلي بنسبة 20%
Internal paint is in progress 20%

2

جارٍ تنفيذ أعمال الديكور الداخلي بنسبة 40%
Internal decor is on progress 40%

3

9870.18 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي

6 دقائق إلى
مسقط جراند مول

4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع

4 دقائق إلى
مول عُمان

بوشـر
Bowsher

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



مارس 2026



شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust

