



PROGRESS REPORT

January

2026

يناير

٢٠٢٦

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر - بالقرب من مركز بوشر الصحي

الأعمال المنجزة Work Performed



- | | |
|---|---|
| 1 | الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 90%
Internal paint is on progress 90% |
| 2 | الديكور الداخلي تم الانتهاء منه
Internal Décor completed |
| 3 | أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة 95%
Tile work is on progress 95% |
| 4 | الدهان الخارجي قيد التنفيذ بنسبة 95%
External Paint is on progress 95% |
| 5 | أعمال الألمنيوم قيد التنفيذ بنسبة 95%
Aluminium work is on progress 95% |
| 6 | تركيب الأبواب الخشبية قيد التنفيذ بنسبة 90%
Wooden Doors installation is on progress 90% |
| 7 | تنسيق الموقع الخارجي قيد التنفيذ بنسبة 80%
Landscape is on progress 80% |

9870.18 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE

%1

%90

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي

6 دقائق إلى
مسقط جراند مول

4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع

4 دقائق إلى
مول عُمان

بوشـر
Bowsher

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



مارس 2026



شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust

