



PROGRESS REPORT

October

2025

أكتوبر

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر - بالقرب من مركز بوشر الصحي

الأعمال المنجزة Work Performed




- | | |
|---|---|
| الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 70%
Internal paint is on progress 70% | 1 |
| الديكور الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 80%
Internal Décor is on progress 80% | 2 |
| أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة 60%
Tile work is on progress 60% | 3 |
| الدهان الخارجي قيد التنفيذ بنسبة 50%
External Paint is on progress 50% | 4 |
| أعمال الألمنيوم قيد التنفيذ بنسبة 70%
Aluminium work is on progress 70% | 5 |
| تركيب الأبواب الخشبية قيد التنفيذ بنسبة 20%
Wooden Doors installation is on progress 20% | 6 |

9870.18 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي

مسقط جراند مول

6 دقائق إلى

4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع

مول عُمان

4 دقائق إلى

بوشر
Bowsher

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



مارس 2026



شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust

