



رجو

T36

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

November

2025

نوفمبر

٢٠٢٥


تقدير الإنجاز الشهري

موقع المشروع:

بوشر - بالقرب من مركز بوشر الصحي

الأعمال المنجزة

Work Performed



1

الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 80%
Internal paint is on progress 80%

2

الديكور الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 90%
Internal Décor is on progress 90%

3

أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة 80%
Tile work is on progress 80%

4

الدهان الخارجي قيد التنفيذ بنسبة 70%
External Paint is on progress 70%

5

أعمال الألمنيوم قيد التنفيذ بنسبة 80%
Aluminium work is on progress 80%

6

تركيب الأبواب الخشبية قيد التنفيذ بنسبة 40%
Wooden Doors installation is on progress 40%

9870.18 م²

مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
مول عمان

بُوشَر
Bowsher

تثمير للمشاريع الشاملة



مقاول
المشروع

تثمير العقارية



المطور
العقاري

مارس 2026



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME