



رجو

T36

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

December

2025

ديسمبر

٢٠٢٥


تقدير الإنجاز الشهري

موقع المشروع:

بوشر - بالقرب من مركز بوشر الصحي

الأعمال المنجزة

Work Performed



- الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 85%
Internal paint is on progress 85%
- الديكور الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 95%
Internal Décor is on progress 95%
- أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة 90%
Tile work is on progress 90%
- الدهان الخارجي قيد التنفيذ بنسبة 90%
External Paint is on progress 90%
- أعمال الألمنيوم قيد التنفيذ بنسبة 85%
Aluminium work is on progress 85%
- تركيب الأبواب الخشبية قيد التنفيذ بنسبة 80%
Wooden Doors installation is on progress 80%
- تنسيق الموقع الخارجي قيد التنفيذ بنسبة 20%
Landscape is on progress 20%

9870.18 م²

مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE



%85

مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوير الأعمال الإنسانية في المشروع
Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
مول عمان

بُو شَر
Bowsher

تثمير للمشاريع الشاملة



مقاول
المشروع

تثمير العقارية



المطور
العقاري

مارس 2026



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME