



PROGRESS REPORT

August

2025

أغسطس

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر - بالقرب من مركز بوشر الصحي

الأعمال المنجزة

Work Performed



- 1 اللياسة الخارجية: تم الانتهاء منها.
External Plaster completed
- 2 الدهان الداخلي: قيد التنفيذ بنسبة 60%.
Internal paint is on progress 60%
- 3 الديكور الداخلي: قيد التنفيذ بنسبة 70%.
Internal Décor is on progress 70%
- 4 أعمال البلاط: قيد التنفيذ بنسبة 40%.
Tile work is on progress 40%
- 5 الدهان الخارجي: قيد التنفيذ بنسبة 40%.
External Paint is on progress 40%
- 6 أعمال الألمنيوم: قيد التنفيذ بنسبة 10%.
Aluminium work is on progress 10%

9870.18 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي

6 دقائق إلى
مسقط جراند مول

4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع

4 دقائق إلى
مول عُمان

بوشـر
Bowsher

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



مارس 2026



شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust

