

PROGRESS REPORT

October

أكتوبر

2025 Γ-ΓΟ

نقسرير الإنجـــاز الشهــري

موقع المشروع : الخــــوض

الأعمال المنتجزة Work Performed


- أعمال التنظيف cleaning work in progress
- اكتملت أعمال الديكورات والدهانات الداخلية للشقق بالكامل بنسبة 100% 2 Interior painting completed 100%
- اكتمال أعمال الميكانيكية والكهربائية و السباكة بنسبة 100% mechanical, electrical and plumbing (MEP) works have been fully completed 100%




نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE


%1

%100

























3 دقائق إلى **جامعة السلطان قابوس**



^{5 دقائق إلى} **سوق الموالح المركزي**



3 دقائق إلى **الشـارع السـريع**



7 دقائق إلى **دوار برج الصحوة**



تثمير للمشاريع المشاريع المشاريع المشارع تثمير العقارية المطور العقارية المشروع المشاروع المشارع الم

