



PROGRESS
REPORT
November
2025

نوفمبر
٢٠٢٥

تقدير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع:
السيب - الحيل الجنوبية

الأعمال المنجزة

Work Performed



اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 90%
Internal Plaster work is on progress 90%

1

أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة 50%
Tile work is on progress 50%

2

الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 35%
Internal paint is on progress 35%

3

اللياسة الخارجية قيد التنفيذ بنسبة 20%
External Plaster work is on progress 20%

4

4039.98

مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%57

%100

مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوير الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوير الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوير الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوير الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





7 دقائق إلى
جامع السيدة مزون



4 دقائق إلى
استاد السيب



7 دقائق إلى
الشارع العام



10 دقائق إلى
العريمي بوليفارد

السيب - الحيل الجنوبية

Seeb - Southern Hail

تثمير للمشاريع الشاملة



تثمير العقارية



أكتوبر 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

