



PROGRESS REPORT

APril

2026

ابريل

٢٠٢٦

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
السيب - الحيل الجنوبية

الأعمال المنجزة Work Performed


- 1 أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة 95%
Tile Work is on progress 95%
- 2 الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 70%
Internal Paint is on progress 70%
- 3 أعمال الديكور قيد التنفيذ بنسبة 85%
Décor Work is on progress 85%
- 4 الدهان الخارجي قيد التنفيذ بنسبة 50%
External Paint is on progress 50%
- 5 تركيب الأبواب الخشبية قيد التنفيذ بنسبة 70%
Wooden Doors Installation is on progress 70%
- 6 أعمال الألمنيوم قيد التنفيذ بنسبة 40%
Aluminium Work is on progress 40%

4039.98 م²

مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





7 دقائق إلى
جامع السيدة مزون



4 دقائق إلى
استاد السيب



7 دقائق إلى
الشارع العام



10 دقائق إلى
العريمي بوليفارد

السيب - الحيل الجنوبية Seeb - Southern Hail

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



أكتوبر 2026



شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust

