



أكتوبر October

الشهرى ١٠٠٥ كافتر

موقع المشروع : بوشــر ، مربـع بـــوشر التجــاري

الأعمال المنجزة Work Performed

أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة %75 Tile work is on progress 75%

1

الديكور الداخلي قيد التنفيذ بنسبة %50 Internal Décor is on progress 50%

2

الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة %35 Internal Paint is on progress 35%

3

الدهان الخارجي قيد التنفيذ بنسبة %45 External Paint is on progress 45%

4

أعمال الألمنيوم قيد التنفيذ بنسبة %40 Aluminium work is on progress 40%

5



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%80

%100

مقاول المشروع شمير للمشاريع الشــاملة








Tathmeer

Tathmeer





10 دقائق إلى مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى مسقط جراند مـول



4 دقائق إلى شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى مـول عُمـان

مربع بــوشر التجــاري Bowsher Commersial Sq.

تثمير للمشاريع المشاريع المشاريع المشارع تثمير العقارية المطور العقارية المشارع العقارية العق

