



August

أغسطس

موقع المشروع : بوشــر ، مربـع بـــوشر التجــاري

الأعمال المنجزة Work Performed

أعمال البلاط: قيد التنفيذ بنسبة %50. Tile work is on progress 50%

> أعمال الطابوق: تم الانتهاء منها. Block work completed

اللياسة الداخلية: قيد التنفيذ بنسبة %80. Internal Plaster work is on progress 80%

الديكور الداخلي: قيد التنفيذ بنسبة %30. 1 Internal Décor is on progress 30%



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%75


%100


مقاول المشروع تثمير للمشاريع الشــاملة
















10 دقائق إلى مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى مسقط جراند مـول



4 دقائق إلى شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى مـول عُمـَـان

مربع بــوشر التجــاري Bowsher Commersial Sq.

تثمير للمشاريع المشاريع المشاريع المشاريع تثمير العقارية المطور العقارية المشروع تسليم المشروع المش

