



PROGRESS REPORT

August

2026

أغسطس

٢٠٢٦

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر ، الغبرة

الأعمال المنجزة Work Performed

(Décor work is in progress (35%
أعمال الديكور قيد التنفيذ بنسبة (35%)

1

(Internal paint work is in progress (65%
أعمال الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة (65%)

2

(External paint work is in progress (55%
أعمال الدهان الخارجي قيد التنفيذ بنسبة (55%)


3

(Wooden door work is in progress (70%
أعمال الأبواب الخشبية قيد التنفيذ بنسبة (70%)


4

(Aluminium work is in progress (55%
أعمال الألمنيوم قيد التنفيذ بنسبة (55%)

5



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE




مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





4 دقائق إلى
جامع محمد الأمين



9 دقائق إلى
افنيوز مول



6 دقائق إلى
الشارع السريع



6 دقائق إلى
مول عمان

بوشر - الغبرة Bowsher - Al-Ghubra

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



نوفمبر 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

