



PROGRESS
REPORT

November

2025 ٢٠٢٥

تقدير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع:
بوشر ، الغربة

الأعمال المنجزة

Work Performed



1

أعمال الهيكل الإنشائي تم الانتهاء منها
Structure work completed

2


أعمال الطابوق قيد التنفيذ بنسبة 90%
Block work is on progress 90%

3

اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 30%
Internal Plaster work is on progress 30%



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوير الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوير الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





4 دقائق إلى
جامع محمد الأمين



9 دقائق إلى
افنيوز مول



6 دقائق إلى
الشارع السريع



6 دقائق إلى
مول عمان

بوش - الغربة Bowsher - Al-Ghubra

تثمير للمشاريع الشاملة



مقاول
المشروع

تثمير العقارية



المطور
العقاري

نوفمبر 2026



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME