



PROGRESS REPORT

October

2025

أكتوبر

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر ، الغبرة

الأعمال المنجزة

Work Performed



الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ بنسبة 98%
Structure work is on progress 98%

1

أعمال الطابوق قيد التنفيذ بنسبة 80%
Block work is on progress 80%

2

اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 20%
Internal Plaster work is on progress 20%

3



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%47

%100

مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





4 دقائق إلى
جامع محمد الأمين



9 دقائق إلى
افنيوز مول



6 دقائق إلى
الشارع السريع



6 دقائق إلى
مول عمان

بوشر - الغبرة Bowsher - Al-Ghubra

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



نوفمبر 2026



شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust



SCAN ME