



PROGRESS REPORT

October

2025

أكتوبر

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

بوشر - مقابل عمان مول ، والشارع السريع

الأعمال المنجزة Work Performed



أعمال الألمنيوم تم الانتهاء منه
Aluminium work completed

1

الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 90%
Internal Paint work is on progress 90%

2

توصيل الكهرباء الدائم تم الانتهاء منه
Permanent Power reached

3

5560.78 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE

%1

%97

مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى
مسقط جراند مول



2 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



2 دقيقة إلى
مول عُمان

بوشر - مقابل مول عمان، والشارع
السريع

تثمير للمشاريع
الشاملة



تثمير العقارية



مارس 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

