



PROGRESS REPORT

November

2025

نوفمبر

٢٠٢٥

تقدير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر - مقابل عمان مول ، والشارع السريع

الأعمال المنجزة

Work Performed

الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 95%
Internal Paint work is on progress 95%

1

إستكمال التشكيلات الأخيرة
Final Touch up is on progress

2

5560.78 م²

مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE

%1

%99

مقاول المشروع
تنمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوير الأعمال الإنسانية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى
مسقط جراند مول



2 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



2 دقيقة إلى
مول عمان

بوشر - مقابل مول عمان ، والشارع
السريع

تثمير للمشاريع
الشاملة



مقاول
المشروع

تثمير العقارية



المطور
العقاري

مارس 2026



تسليم
المشروع

شكراً لثقةكم

Thanks for your Trust



SCAN ME